
(W) ENGLISH



GOES (W)

# National Semiconductor Semiconductor

INTERNATIONAL NS6010
NS6010
NS6010

CALCULATEUR
INTERNATIONAL
MANUEL D'UTILISATION
NS6010

National Semiconductor

# COMPENIE

Mise en marche	. 1
Alimentation: 6010	
Fonctionnement	. 1
Accomplissement des opérations	. 2
Addition et soustraction	. 4
Multiplication et division	
Memoire	
Amortissement par valeur dégressive	
Calculs de pourcentage	
Conversions	
Conversions Internationales	
Conversions Canadienne/U.S.	

MPRIME A HONG KONG ©1978 P/N 103074

#### Mise en marche

Pour mettre en marche votre calculatrice actionnez l'interrupteur situé sur le côté gauche de l'appareil, la calculatrice se met automatiquement à 0 et affiche alors 0. Si tel n'était pas le cas, vérifiez que la pile n'est pas morte.

#### Alimentation: 6010

Votre Modèle 6010 est alimentée par une pile alcaline de 9 volts. Elle peut être branchée sur le secteur alternatif 115 v à l'aide de l'adaptateur Novus DC 902 (vendu en option).

#### Fonctionnement

Affichage dépassement de capacité, indication d'erreur. Modèle 6010 enregistrera et affichera tout nombre positif ou négatif compris entre 0.0000001 et 99999999.

Tout résultat plus grand que 99999999 ou plus petit que —99999999, ou toute erreur de logique (par exemple, division par 0), se traduira par une erreur, caractérisée par l'apparition à l'affichage de tous les zéros et toutes les décimales. En appuyant sur C↓ le tableau s'effacera, autorisant de nouvelles opérations.

Extinction automatique de l'affichage Afin d'économiser la pile, le Modéle 6010 éteindra l'affichage et affichera toutes les décimales si aucune touche n'a été actionné pendant environ 25 secondes. Aucune donnée n'aura été modifiée et les entrées ou opérations ultérieures rétabliront l'affichage. Pour faire réapparaître l'affichage

sans le modifier, appuyer deux fois sur CHS.

Actionnée avant une touche de fonction, une pression sur C↓ efface le dernier nombre entré, ramène le nombre affiché en dernier et vous permet de continuer les calculs. Deux pressions sur C↓ effacent tout sauf la mémoire. Actionée après une touche de fonction, une pression sur C↓ efface tout sauf la mémoire.

Change le signe du nombre affiché.

# Nombres negatifs

CHS

Pour introduire un nombre négatif, appuyez sur le chiffre désiré et pressez la touche CHS.

# Accomplissement des opérations

Pour un maximum de souplesse de calcul, votre Modèle 6010 utilise la logique courante pour résoudre les problèmes. L'addition et la soustraction sont effectuées par la méthode arithmétique, ce qui signifie simplement que vous n'avez pas besoin d'utiliser de touche "égal" pour obtenir un résultat. L'avantage pour vous, réside dans la possibilité d'additionner ou de soustraire le même nombre à plusieurs reprises en appuyant simplement sur les touches + ou - . Vous pouvez corriger immédiatement et sans difficulté les erreurs d'entrée, et résoudre bien des problèmes à l'aide d'un très petit nombre de touches. Cela représente un grand avantage lorsque vous travaillez sur de longues colonnes de

chiffres. Parce que vous obtenez automatiquement les soldes créditeurs et des comptes automatiquement arrondis à deux décimales, votre 6010 est idéale pour les calculs en francs et en centimes.

Les problèmes de multiplication et de division sont résolus par la méthode algébrique. En d'autres termes, vous posez le problème exactement comme vous l'énonceriez. Cela simplifie votre approche pour les problèmes comprenant des calculs en chaîne, des pourcentages et des équations plus complexes. Ainsi, votre 6010 vous apporte la combinaison optimale des différents systèmes logiques. Vous pouvez aborder chaque type de problème par le moyen le plus efficace. Vous aboutirez rapidement et facilement car vous pouvez recourir à la capacité de mémoire que l'on trouve d'habitude uniquement sur les machines à calculer trés coûteuses.

#### ATTENTION

du point décimal.

Pour une réponse à 8 chiffres.

Ne pas presser = après les multiplications ni après les divisions. Pousser plutôt x ou + en dernier pour que la rèponse ne soit pas coupée à deux chiffres

#### Exemple

ment and an interest		
Touche	Affichage	Observations
C	0.	
1.23456 X	1.23456	•
5.678 X	7.0098316	Presser X ou  → plutôt que  = pour
		afficher les huit chiffres du résultat

# Addition et soustraction

La 6010 additionne et soustrait de la même fàçon que les vieilles et familières additionneuses. La touche + additionne la dernière entrée à tout ce qui est déjà dans la machine et la touche - soustrait la dernière entrée. Exemple: (2 + 3 + ) affiche 5. Actionnez C pour effacer, (7 + 3 - ) affiche 4.

#### Addition/Soustraction répétée.

La 6010 est sur le mode additif, chaque fois que la derniere touche de fonction enclenchée est + ou - . Quand la calculatrice est sur le mode additif, la dernière entrée est enregistrée pour des operations répétées.

Exemple: additionner 5 + 2 + 2 + 2.

Touche	Affichage	Observations
5	5	
+	5.	
2	2	
+	7.	
+	9.	Additions répétées automatiquement
	11	automatiquement
AT∵.	ο.	
C	U	

Exemple: Soustraire 18 -3 -3 -3.

Touche	Affichage	Observations
18	18	
4	18.	
3	3	
	15.	
	12.	Soustractions répétées automatiquement

4

- 9. C↓ 0 Effaçage

# Multiplication et division

Les problèmes de multiplication et de division sont résolus par la méthode algébrique, ce qui veut dire que vous posez le problème exactement comme vous l'énonceriez.

en a markaterististististist (150-151) (150-151)

Exemple:  $5 \times 4 = affiche 20$   $8 \div 4 = affiche 2$  $2 \times 3 \times 4 \div 6 = affiche 4$ 

Multiplication avec facteur constant

La 6010 est sur le mode du calcul en chaîne
chaque fois que la dernière touche de
fonction enclenchée est x ou +

Quand le mode du calcul en chaîne a été
instauré avec la touche x , la calculatrice
retient le premier nombre comme facteur
constant de multiplication:

Exemple: Multiplier  $3 \times 4$ ;  $3 \times 5$  et  $3 \times (-6.21)$ .

Touche	Affichage	Observations
3	3	
×	3.	Mode de multiplica- tions en chaîne établi
4	4	
=	12.	
5	5	
	15.	Premier facteur con- stant de multiplica- tion automatique: la constante est 3 X

6.21 CHS -6.21

- 18.63 Premier facteur constant de multiplication automatique:

la constante est 3 ×

### Division avec facteur constant

Quand le mode du calcul en chaîne a été instauré avec la touche ÷, la calculatrice retient le deuxième nombre comme facteur constant de division.

Exemple: Diviser 12 par 6; 20 par 6; et 1.8 par 6.

Touche	Affichage	Observations
12	12	
**	12.	Mode de division en chaîne établi
6	6	
-	2.	
20	20	
	3.33	Deuxième facteur con- stant de division automatique, la con- stante est ÷6.
1.8	1.8	
	, <b>3</b>	Deuxième facteur con. stant de division automatique, la constante est ÷6.

#### Mémoire

M+ Additionne le nombre affiché à la mèmoire. Pour soustraire le nombre affiché de la mémoire, appuyez sur CHS puis sur M+

= + Accomplit un calcul en chaîne et additionne le résultat à la mémoire.

6

Pour soustraire le résultat de la mémoire, appuyez sur CHS = +

the second of th

MR (Rappel mémoire) Rappelle le contenu de la mémoire a l'affichage mais n'efface pas la mémoire.

MC (Effacement de la mémoire) Efface la mémoire. L'affichage ne change pas lorsque cette touche est actionnée.

Exemple: Calculer la somme des produits  $(2 \times 3) + (4 \times 5)$ 

Touche	Affichage	Observations
2	2	
×	2.	
3	3	
=+	6.	Le résultat est affic

Exemple: Reporter les factures suivantes et trouver la somme totale:

quantité	description	prix unitaire	prix net
5	article A	1.25	?
7	article B	1.188	?
4	article C	.31 .	?
		7	

fouche	Affichage	Coservations
5	5	
×	5.	
1.25	1.25	
=+	6.25	Prix total pour l'article A. Le total est ajouté à la mémoire.
7	7	
×	7.	
1.188	1.188	
=+	8.32	Total arrondi automa- tiquement à deux décimales. Prix total pour article B. Le total est ajouté à la mémoire.
4	4	
×	4.	
.31	.31	
=+	1.24	Prix total pour article C. Le total est ajouté à la mémoire.
MR	15.81	du total général de la mémoire.
MC	15.81	Effaçage de la mémoire.

Exemple: Combien paierez vous une marchandise de F.475 si vous avez une remise de 17% et que la T.V.A. est de 6%.

Touche	Affichage	Observations
475	475	Prix de la marchandise
×	475.	
17	17	
%	80.75	Montant de la remise
	394.25	Prix net avant T.V.A.
×	394.25	
6	6	

% 23.66 Montant de la T.V.A.
 4 417.91 Prix net

and the second of the second o

#### Autres Touches

Touche de Racine Carrée V. V.
Ordonne à la calculatrice de trouver la racine carrée d'un nombre indique a l'affichage (c'est-a-dire de trouver un nombre qui multiplie par lui-mème, est égal au nombre affiche).

Touche	Affichage
25	25
~	25.
V	5.

Touches des inverse / 1/x

du nombre indiqué a l'affichage (c'est-à-dire le quotient du nombre 1 par le nombre affiche).

Touche	A	ffichage
2		2
1		2.
(1/x)	*	.5

La touche # affiche la valeur du nombre 'pi" arrondie à sept décimales. Soit 3.1415927.

# Calculs de pourcentage

Votre 6010 possède une véritable touche de pourcentage qui vous permet de rechercher les pourcentages, en calcul additif ou variable.

note: Tant que votre 6010 travaille sur des problèmes de pourcentages variables. il est conseillé d'effacer toutes les données par deux pressions entre les problèmes.

Exemple: Que représente 25% de 153?

Touche	Affichage
153	153
<b>*</b> ×	153
25	25
%	38.25

### CONVERSIONS

Votre Calculateur 6010 est capable d'exécuter 40 conversions de mesures internationales. Toutes les conversions sont de la forme a > b

Touches de conversion à double fonction. Pour convertir les mesures des touches à double fonction on presse / ou / avant de presser la touche de conversion voulue.

Pour convertir une mesure a en mesure b, presser / a / b.

Pour convertir une mesure b en mesure a, presser 2 a > b

Exemple: Combien de litres faut-il pour remplir un réservoir d'essence de 15 gallons U.S.?

Touche	Affichage	Observations
15	15	Capacité du
		réservoir en
		gallons U.S.
7 (gal 7 lit)	56,77998	Capacité en
		litres.

Exemple: Une companie veut construire une usuine qui mesurerait 473 pieds par 1.550 pieds. Combien d'acres l'usine couvrera-t-elle?

Tou	che	Affichage	Observations
4	73	473.	
3	×	473.	
15	50	1550.	
-	=	733150.	Surface totale de l'usine en pieds
			carrées.
2 (	ac / ft2)	16.830808	Surface en acres.

A Londres un docteur vous dit que votre température est de 37°C—y-a-t-il lieu de s'inquiéter?

Touche		Affichage	Observations
	37	37	Température en °C.
1	(°F ≠ °C)	98.6	Température en °F. Pas de quoi s'inquiéter!

# Touches de conversion à fonction unique

Les six touches de conversion des deux rangées supérieures (in/mm, in/cm, ft/in, ft/m, yd/m et mi/km) sont des touches à fonction unique. C'est à dire qu'on ne peut pas obtenir d'autres fonctions en pressant ces six touches. En pressant une touche de conversion à fonction unique on convertit une mesure a en mesure b — Il n'ya pas besoin de pousser / Pour convertir en mesure b en mesure a, presser /

a 7 b .

Exemple: Combien de centimètres y-a-t-il dans un pouce?

Touche	Affichage	Observations
1	1	
in 7 cm	2.54	

Exemple: Combien de pieds y-a-t-il dans 4 mètres?

Touche Affichage Observations 4

13.123359

ft 7 m

couvreraient-elles?

#### Conversions de carrés et de cubes

Les six conversions à fonction unique sont des conversions de mesures linéaires. Par conséquent, pour faire des conversions de carrées ou de cubes, il suffit de presser la touche de conversion appropriée respectivement deux or trois fois.

Exemple: Quelle surface en pieds carrés 180 boîtes de 1 pouce par 1 pouce

	Touche	Affichage	Observations
180		180	Nombre de
			pouces carrés
V	ft / in	15.	
	ft 7 in	1.25	Nombre de pieds carrés

Exemple: Combien de glaçons de 1 pouce cube peut-on faire avec un cube de glace de trois pieds de côté.

	To	ouche	9	Affichage	Observations
3	×	=	=	27.	Nombre de pieds carrés de glace
	ft	⊅ in		324.	
	ft	7 in		3888.	
	ft	⊅ in		46656.	Nombre de glaçons
					Possibles

# Constantes de conversion programmables

Avec le 6010 on peut programmer sa propre constante de conversion grâce à une touche spéciale qui permet de faire des conversions arec n'importe quelle constante.

the second of the second section of the second second

Touche Sto K — Emmagasine la constante de conversion

Touche K. — convertit les mesures de l'affichage en mesure programmée

Exemple: Combien de degrés y-a-t-il dans 2.4. radians?

Touche	Affichage	Observations
57.29578	57.29578	facteur de conversion
Sto K	57.29578	le facteur devient constante de conversion
2.4	2.4	Nombre de radians
7 (7K)	137.50992	Nombre de degrés

### Listes des conversions possibles aur le calculator 6010

	in/mm	pouces en millimètres	
	in/cm	pouces en centimètres	
	in/ft	pouces en pieds	
	ft/m	pieds en mètres	
	yd/m	yards en mètres	
	mi/km	miles en kilomètres	
	psi/atm	livres par pouces carré en	
		atmosphères	
	mph/kts	miles per heure en noeuds	
*	ft3/gal	pieds cubes en gallons U.S.	
*	gal/Igal	gallons U.S. en gallons Impériaux	
	ac/ft2	acres en pieds carrés	
	ac/hect	acres en hectares	
	gal/lit	gallons U.S. en litres	
	qt/gal	quarts U.S. en litres	

fl oz/cc onces fluides U.S. en centimètres cubes

lb/kg livres en kilogrammes

oz/lb onces en livres

16/stn livres en stones

°F/°C Degrés Farenheit en degrés

Celsius

#### Conversions U.S./Canada

Pour convertir les quarts/pints U.S. en mesures Canadiennes multiplier par 1, 2.

Exemple: Convertir 4 quarts U.S. en quarts Canadiens: convertir ensuite en litres.

Touche	Affichage Observation:	S
CI	0.	
4 ·×	4.	
1.2 =	4.8	
7	4.8	
qt / lit	4.5423984 Précis à 4.54	
	± 0,01 *	

Pour convertir les quarts/pints Canadiens en mesures U.S. diviser par 1, 2.

Exemple: Convertir 4;54 litres en quart Canadiens.

Touche	Affichage	Observations
C	0.	
4.54	4.54	
qt / lit	4.7974655	
*	4.7974655	
1.2 =	4.	Précis à 4.00
		± 0,01*

\*Pour améliorer la précision des conversions Canada/U.S. utiliser la technique de la page 3 qui n'utilise pas la touche = .

Pour convertir les onces fluides U.S. en mesures Canadiennes multiplier par .961142.

Exemple: Convertir 6 onces fluides U.S. en onces fluides Canadiennes; convertir ensuite en centimetres cubes.

Touche	Affichage
C	0.
6 ×	6.
.961142	.961142
×	5.766852

Pour améliorer la précision utiliser la technique qui n'utilise pas la touche = .

Pour convertir les onces fluides Canadiennes en mesures U.S., diviser par .961142.

Exemple: Convertir 170.55 cc en onces fluides Canadiennes.

Touche	Affichage
C	0.
170.55	170.55
fl oz / cc	5.7669483
<del>-</del>	5.7669483
.961142	.961142
=	6.